# Capa base Lumabase

Hoja de datos técnicos #Lumabase BC

## Componentes

Color de capa base mezclado Lumabase
Reductor universal lento 7070
Reductor universal medio 8080
Reductor universal rápido 9090

## Mezcla por volumen

- 2 partes de color de capa base mezclado Lumabase
- 1 parte de reductor universal 7070, 8080, 9090

## Vida útil

- N/A
- Conservar en bote sellado para que no se reduzca el rendimiento
- Agitar bien antes de usar

## Configuración del equipo

| Tipo de pistola | Boquilla de fluido | Presión de aire |
|---|---|---|
| Gravedad de HVLP | 1,3–1,4 mm | 6-8 PSI en tapa |
| Alta eficacia | 1,3–1,4 mm | Presión de entrada 17–19 PSI |

**Nota:** Estos son los puntos de partida para las recomendaciones de pistolas rociadoras. Consulte las recomendaciones de los fabricantes de pistolas rociadoras para garantizar una configuración y un manejo correctos. Pueden ser necesarios ajustes adicionales.

## Aplicación

- Aplique sobre superficies preparadas correctamente.
- Aplique 2 a 3 capas individuales (o hasta que se logre un ocultamiento completo), con 4 a 8 minutos de flash entre las capas.
- Para colores metálicos: tras aplicar la capa final de color, ajuste la presión de aire y aplique una capa de goteo final medianamente húmeda.
- La capa base puede pegarse en 20 minutos a 75 °F (puede tardar más si se aplican más de 3 capas).
- Si se desea aplicar bajo el cofre, puede agregarse a la mezcla un 5% de endurecedor 3002 sin tener que aplicar una capa de barniz.

## Tiempo de lijado

- La capa base Lumabase no necesita lijarse.

## Tiempo para aplicar la capa de acabado

- 15 a 20 minutos a 75 °F antes de aplicar una capa de barniz.
- La capa de barniz debe aplicarse encima de la capa base Lumabase en el transcurso de 12 horas.

## Capas de acabado compatibles

- Barniz Econo 1000 4:1
- Barniz 2000 4:1
- Capa de barniz 3000 2:1

## Consejos de rendimiento

- Las temperaturas del taller y de la superficie deberían mantenerse por encima de 75 °F antes del trabajo.
- Asegúrese de observar tiempos de flash, tiempos de secado y procedimientos de lijado correctos, y de aplicar las capas de acabado en todas las direcciones.
- Asegúrese de cumplir con una medición precisa durante el mezclado.

**Limpieza**
Limpie el equipo rociador inmediatamente tras la aplicación con un diluyente de calidad o un limpiador de pistolas rociadoras.

**Eliminación**
Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con ella de acuerdo con las normas estatales y locales.

**Seguridad y salud**
Lea y siga toda la información técnica, etiquetas y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de aplicar el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales. Al utilizar este producto, lleve siempre equipos de seguridad adecuados (respirador, guantes y protección para los ojos y la ropa).

**Consulte todas las etiquetas en los productos y hojas de información para conocer los riesgos y procedimientos de manejo correctos para cada componente. Lea las hojas de datos de seguridad (SDS) suministradas con los materiales.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**