

Primario High Build 4:1 LV

Hoja de datos técnicos #LV36



Componentes

Primario gris High Build LV36 LV
Activador medio LV9075 LV
Reductor sin COV LV8075

Mezcla por volumen

- 4 partes de primario gris High Build LV36 LV
- 1 parte de activador medio LV9075 LV
- Entre un 20% y 1 parte completa de reductor sin COV LV8075

Vida útil

- 45 minutos @ 75°F/24°C – Primario catalizado
- Limpie el equipo inmediatamente después del uso

COV

- Máx. COV (LE) 250 g/l - 2,1 lbs/gal

Configuración del equipo

Tipo de pistola	Boquilla fluido
HVLP	1,7–1,9 mm
Eficacia transferencia aprobada	1,7–1,9 mm

Nota: Consulte las recomendaciones de los fabricantes de pistolas rociadoras para garantizar una configuración y un manejo correctos.

Aplicación

- Aplique sobre superficies preparadas correctamente. Las áreas de metal desnudo deben rociarse con primario grabador LV90 LV antes de la imprimación.
- Someta la superficie a una limpieza solvente con 20 Limpificador de base al agua antes de lijarla.
- Lije las áreas existentes con un papel de lija que tenga P180 a 320 de grano y sométalas a una limpieza solvente con 20 Limpificador de base al agua.
- Aplíquelo en capas completas individuales y húmedas, permitiendo que transcurran de 8 a 10 minutos de flash entre las capas.
- Para conseguir los mejores resultados, no aplique más de 3 capas.

Tiempo de lijado

- Secado al aire: 2 a 3 horas a 75 °F/24 °C.
- El espesor mínimo recomendado de la película seca tras el lijado es de 2,0 a 3,0 mils.
- Permita que transcurran 10 min de flash, hornee a 140 °F/60 °C por 30 minutos y deje que se enfríe 30 minutos antes del lijado.

Tiempo para aplicar la capa de acabado

- El primario debe lijarse antes de aplicar la capa de acabado.

Consejos de rendimiento

- Las temperaturas del taller y de la superficie deberían mantenerse por encima de 75 °F/24 °C antes del trabajo.
- Asegúrese de aplicar los procedimientos adecuados de preparación del metal.
- Asegúrese de observar tiempos de flash, tiempos de secado y procedimientos de lijado correctos, y de aplicar las capas de acabado en todas las direcciones.

Primario High Build 4:1 LV

Hoja de datos técnicos #LV36



- Asegúrese de cumplir con una medición precisa durante el mezclado.

Limpieza

Limpie el equipo de pulverización inmediatamente tras la aplicación con un diluyente de calidad o un limpiador de pistolas rociadoras.

Eliminación

Deseche toda la pintura y los materiales relacionados con ella de acuerdo con las normas estatales y provinciales.

Seguridad y salud

Lea y siga toda la información técnica, etiquetas y hojas de datos de seguridad (SDS) antes de aplicar el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y animales. Al utilizar el producto, lleve siempre equipos de seguridad adecuados (respirador, guantes y protección para los ojos y la ropa).

Consulte todas las etiquetas en los productos y hojas de información para conocer los riesgos y procedimientos de manejo correctos para cada componente. Lea las hojas de datos de seguridad (SDS) suministradas con los materiales.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS